


8-3.故障排除流程图

设备




↑示波器




↑数字万用表



↑电源供电器



↑十字螺丝刀，ESD 安全镊子



↑8960 和光谱分析器



↑焊接熨斗

8-3-1 开机

